

监 理 日 志

工程名称: 云林清静沿海高速跨桥互通区光伏发电项目

日期	2018年4月10日 星期二	气候	晴	气温	14~28°
监理人员动态:	1. 监理人员1人 2. 正常巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场		
施工方人员动态:	施工人员20人, 管理人员2人				
施工机械动态:	挖掘机1台				
施工进度情况	1. 2#区域电缆桥架消缺整改 2. 2#区域组件线缆消缺整改.				
检查发现的问题	巡视检查2#区域个别桥架个别处不平整, 不平直.				
处理措施、意见、结果	责令施工人员现场立即进行了整改, 经复查, 达到了相关标准要求, 合格.				
协调内容或其他	正常安全施工.				
记录人	孔金才	总监签阅	苗子明.		