

# 监 理 日 志

工程名称:云木清镇沿江高速跨莎桥3#连互通收费站

日期	2018年4月11日 星期二	气候	晴	气温	12~25°		
监理人员动态:	1. 监理人员1人 2. 正常巡视、见证			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工人员15人、管理人员2人			无新材料进场			
施工机械动态:	电焊机1台						
施工部位 进度情况	1. 1#、2#、3#区域江流箱封堵施工。 2. 桥架盖板安装施工，桥架内防火包放置。						
检查发现的问题	无						
处理措施、意见、结果	无						
协调或其他	正常安全施工。						
记录人	孔令才	总监签阅	苗永明				