

监 理 日 志

工程名称: 云水清洁能源高速蔡桥互通区光伏发电项目

日期	2018年4月27日 星期__	气候	晴	气温	9°~24°
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 对3号区域内部分偏移较大的立柱进行调整。 2. 对部分防腐不到位的立柱进行防腐。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常施工				
记录人	孔令才	总监签阅	苗子明		