

监 理 日 志

工程名称: 云林县清淤治海高建桥互通区光伏发电项目

日期	2018年5月10日 星期四	气候	晴	气温	12°~22°
监理人员动态:	1. 监理人员 1人 2. 正常巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场			
施工方人员动态:	施工人员 5人 管理人员 1人				
施工机械动态:	电焊机 1台 切割机 1台				
施工进度情况	1. 对2#区域的偏移立柱进行调整。 2. 归整现场材料。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔金才	总监签阅	苗子明		