

监 理 日 志

工程名称: 云林清能沿海高速跨海三跨区光伏发电项目

日期	2018年5月4日 星期五	气候	晴	气温	12°~25°
监理单位动态:	1. 监理单位1人 2. 正常巡视检查	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工人员5人 管理人员1人				
施工机械动态:	电焊机1台、切割机1台				
施工进度情况	1. 对3#区域偏移较大的立柱进行调整。 2. 场区视频监控开始安装施工。				
检查发现的问题	对3#区域进行巡视检查, 发现个别立柱防腐不到位, 有漏刷防腐的地方。				
处理措施、意见、结果	对已查施工人员进行立即进行了整改, 经复查, 达到了标准要求。				
协调内容或其他	正常安全整改。				
记录人	孔金才	总监签阅	苗子明		