

监 理 日 志

工程名称: 云林清源沿海高速茅桥互通区光伏发电项目.

日期	2018年6月2日 星期六	气候	多云	气温	16°~28°
监理人员动态:	1. 监理人员1人 2. 正常巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场.			
施工方人员动态:	施工人员4人, 管理人员1人				
施工机械动态:	电焊机1台, 切割机1台				
施工进度情况	1. 3#箱变围栏及台阶扶手制作施工.				
检查发现的问题	巡视发现台阶扶手外侧安装不规范, 有不垂直的情况.				
处理措施、意见、结果	已令施工人员立即进行了整改, 经复查, 达到了标准要求.				
协调内容或其他	正常安全施工.				
记录人	孔令才	总监签阅	苗子明.		