

# 监 理 日 志

工程名称: 云桂清能沿海高速岑兴互通区光伏发电项目.

|            |                                            |                                |     |    |        |
|------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----|----|--------|
| 日期         | 2018年6月8日 星期五                              | 气候                             | 多云  | 气温 | 20~33° |
| 监理人员动态:    | 1. 监理人员 1人<br>2. 正常巡视检测                    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无新材料进场. |     |    |        |
| 施工方人员动态:   | 施工人员 4人, 管理人员 1人                           |                                |     |    |        |
| 施工机械动态:    | 电焊机 1台.                                    |                                |     |    |        |
| 施工进度情况     | 1. 对3#区域的部分立柱进行调整.<br>2. 对3#区域的部分立柱进行防腐处理. |                                |     |    |        |
| 检查发现的问题    | 无                                          |                                |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                          |                                |     |    |        |
| 协调内容或其他    | 正常安全施工                                     |                                |     |    |        |
| 记录人        | 孔令才                                        | 总监签阅                           | 苗守明 |    |        |