

监 理 日 志

工程名称: 云杉清能治海高速蔡桥互通区光伏发电项目

日期	2018年4月19日 星期四	气候	晴	气温	8°-23°
监理单位动态:	1. 监理单位1人 2. 正常巡视检查	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场			
施工方人员动态:	施工人员10人, 管理人员2人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 部分防腐继续消缺整改. 2. 组件接地等消缺施工整改.				
检查发现的问题	巡视发现现场部分防腐涂刷不到位. 组件线不施工不规范等问题.				
处理措施、意见、结果	已通知施工方进一步加强整改的力度. 就所发现的问题彻底整改, 整改完毕报监理项目部复查.				
协调内容或其他	正常安全消缺整改.				
记录人	孔令才	总监签阅	苗守明		