

监 理 日 志

工程名称: 惠州新泰源有限公司E98NW屋顶钢结构安装工程

日期	2018年1月21日 星期 6	气候	小雨	气温	-12~6℃
监理人员动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 3					
施工机械动态:					
施工进度情况	现场验收人数: 对屋面验收发现问题进行整改, 清理屋面垃圾, 对钻孔产生的铁屑进行清扫				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王何寿	总监签阅			

