

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 5 月 11 日 天气： 小雨

星期： 五 气温： 17-27° C

工程名称： 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场问题： 1 供电局对现场进行验收</p> <p style="margin-left: 20px;">2. 一次仓各舱门均出现关闭不严实等情况</p> <p style="margin-left: 20px;">3. 一次仓并柜时底部未进行闭严实，存在空隙</p> <p style="margin-left: 20px;">4. 各设备基础均为进行抹灰处理</p> <p>处理措施：</p> <p>已下发监理工作联系单，要求再并网前全部整改完成</p>	
	施工单位	施工进度
	中国电建集团贵州工程公司	<p>1. 南瑞（后台厂家）施工 1 人</p> <p>2. 供电局进行验收</p>
	本日现场监理员	王道春
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：