

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 5 月 3 日 天气： 晴
星期： 四 气温： 14-25° C

工程名称： 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 4 号箱变电缆沟电缆铺设不符合规范要求 2. 正进行消缺整改中 处理措施： 1. 已通知进行整改 2. 督促消缺整改	
	施工单位	施工进度
	中国电建集团贵州工程公司	1. 消缺整改 3 人 (1#屋面)
本日现场监理员	王道春	
记录人： 王道春	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)：	