

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 7 月 11 日 天气： 大风

星期： 三 气温： 28-32° C

工程名称： 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题：1. 要求总包单位做好防台风准备，对现场各材料进行整理固定，以防止大风天气造成损坏。 2. 对现场各问题要求督促施工单位进行整改 处理措施：1. 因现场无人员施工，我部对现场各问题进行交底 2. 对现场问题已要求进行整改	
	施工单位	施工进度
	中国电建集团贵州工程公司	无人员施工
本日现场监理员		王道春
记录人：王道春		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：