

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 7 月 23 日 天气： 晴

星期： 一 气温： 27-35° C

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题：1. 对近期验收发现的问题督促总包单位及时安排人员整改 处理措施：1. 对现场验收问题督促总包单位进行整改 2. 对现场缺少的物品要求及时采购	
	施工单位	施工进度
	中国电建集团贵州工程公司	正消缺整改中，等待供电局验收
	本日现场监理员	王道春
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：