

# 监 理 日 志 ( )

日期： 2018 年 8 月 19 日 天气： 晴

星期： 日 气温： 24-36° C

工程名称： 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 对现场进行巡视，对发现的问题进行汇总，待汇总完成后发至各部要求进行整改 2. 对撤场后现场工作进行交接	
	处理措施： 1. 对工程资料进行归档 2. 检查各并网设备运行情况 3. 与建设单位确认延期天数及撤场事宜	
	施工单位	施工进度
	中国电建集团贵州工程公司	现场办公
	本日现场监理员	王道春
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：