

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 8 月 3 日 天气： 晴

星期： 五 气温： 28-36° C

工程名称： 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 消缺整改中，总包外线协调及甲方正与池州市供电局进行沟通处理并网验收 2. 对现场进行巡视（组件安装、各设备接线夏季检查、桥架内线缆等）	
	处理措施： 1. 对现场验收问题督促总包单位进行整改 2. 对近期监理资料进行编制归档，学习公司近期下发的文件 3. 对现场各设备线缆进行夏季检查，是否存在破损等情况（暂未发现）	
	施工单位	施工进度
	中国电建集团贵州工程公司	正消缺整改中，等待供电局验收
	本日现场监理员	王道春
	记录人： 王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：