监理日志()

日期: <u>2018</u> 年 <u>8</u>月<u>9</u>日 天气: <u>晴</u> 星期: 四 气温: <u>29-35°C</u>

工程名称: 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	现场问题: 1 处理措施: 将跟踪整改	1. 已现场与总包单位进行沟通,将安排人员进行整改(我部结果) 2. 对现场前期问题进行检查,配合明日市供电局进行项目验
	施工单位	
	中国电建集团贵州工程公司	对现场进行检查,对各资料、用品进行准备,明日市供电局进行验收
本日现场监理员 王道春		
记录人:王道春 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		