

监 理 日 志

工程名称: 110kV 变电站工程

日期	2017 年 12 月 13 日 星期三	气候	晴	气温	0 ~ 10
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 110kV 变电站设备安装完成 100% 2. 焊接接地扁铁, 打磨逆变器支架并刷防腐漆				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李伟		总监签阅	李金	