

监 理 日 志

工程名称: 甯远7mwp分布式光伏发电项目

日期	2017年12月31日 星期日	气候	晴	气温	-4~-4
监理单位动态: 整理资料, 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 正常施工					
施工机械动态: ✓					
施工进度情况	动力: 电缆头制作; 汇流箱支架焊接, 接地网焊接 光伏: 组件安装, 已并网				
检查发现的问题	屋顶施工人员未做好安全防护措施. 接地扁铁焊接不规范.				
处理措施、意见、结果	已要求现场施工人员立即做好安全防护措施. 对焊接人员已要求施工单位对其再进行施工作业交底				
协调内容或其他					
记录人	苏伟	总监签阅	王明文		