

# 监 理 日 志

工程名称: 宿迁7MW分布式光伏发电项目

日期	2018年1月26日 星期五	气候	晴	气温	-3~-5
监理人员动态: <u>整理资料, 现场巡视</u>		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: <u>正常施工</u>					
施工机械动态: <u>—</u>					
施工进度情况	<u>安装2#汇流箱, 汇流箱安装</u>  <u>安装3#水柜柜用接地网焊接</u>				施工进度情况
检查发现的问题	<u>接地网接地扁铁焊接处焊接点不符</u>				检查发现的问题
处理措施、意见、结果					处理措施、意见、结果
协调内容或其他					协调内容或其他
记录人	<u>苏伟</u>	总监签阅	<u>李斌</u>		

工程名称: \_\_\_\_\_  
 日期: \_\_\_\_\_  
 监理人员: \_\_\_\_\_  
 施工方人: \_\_\_\_\_  
 施工机械: \_\_\_\_\_  
 施工进度情况: \_\_\_\_\_  
 检查发现的问题: \_\_\_\_\_  
 处理措施、意见、结果: \_\_\_\_\_  
 协调内容或其他: \_\_\_\_\_  
 记录人: \_\_\_\_\_