

监 理 日 志

工程名称: 宿迁 7MW 分布式光伏发电项目

5-3

格情况:

日期	2018年1月7日 星期四	气候	雪	气温	-3℃-5℃
监理人员动态:	整理资料	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	积雪无法施工				
施工机械动态:					
施工进度情况	线路: 积雪未施工 电缆: 工人清扫积雪				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容					
记录人	苏伟	总监签阅	生金文		