

监 理 日 志

工程名称: 10kV~110kV 分标光伏发电项目

日期	2018年2月2日 星期三	气候	晴	气温	25-7
监理人员动态: 现场巡视 整理资料		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 正常施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	钛翼: 2# 隔江流箱变. 所需设备吊装. 曹开: 1#、2#、3# 隔接地高铁焊接处防腐.				
检查发现的问题	曹开: 隔所有垃圾和废料材料未清理				
处理措施、意见、结果	曹开: 隔院西域垃圾和废料材料清理干净. 已通知工人清理.				
协调内容或其他					
记录人	苏伟	总监签阅	曹开		