

监 理 日 志

工程名称: 1#厂房屋顶光伏发电项目

日期	2018年3月29日 星期四	气候	多云	气温	12-25℃
监理单位动态:	现场查看		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	现场工人施工				
检查发现的问题	发现屋面有施工时留下的垃圾未清理。				
处理措施、意见、结果	通知施工单位,对施工时留下的垃圾进行清理				
协调内容或其他					
记录人	苏伟		总监签阅		