

监 理 日 志

工程名称: 常州东港一号电业局有限公司建设江苏恒鑫电气有限公司25kV开闭所送电

日期	2018年1月6日 星期六	气候	阴转小雨	气温	6℃~2℃
监理人员动态:	现场人员, 对现场施工情况进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无。			
施工方人员动态:	现场管理人员, 在现场施工, 共计10人;				
施工机械动态:	无。				
施工进度情况	大坑区: 4#、5#房屋顶架斜撑安装; 4#房屋顶组杆边开闭所架线及相邻两组架线高低差整改; 4#、2#房屋顶直流电缆敷设; 4#房屋顶直流箱内接线施工; 2#房屋顶支架接地扁铁焊接; 开关站室内外修补部位墙面粉刷;				
检查发现的问题	① 施工区域周边未设置警戒线或设立安全标志; ② 接地扁铁焊接施工时, 防护措施不到位, 未佩戴安全帽, 且也未在电焊配置灭火器; ③ 开关站室外1#逆变器室内施工垃圾未能及时清理;				
处理措施、意见、结果	① 要求施工单位增加安全防护措施; ② 要求施工单位配置灭火器, 且要求施工时佩戴安全帽; ③ 要求施工单位对1#逆变器室内施工垃圾进行清理;				
协调内容或其他	无。				
记录人	刘士发		总监签阅	刘士发	

