

监 理 日 志

工程名称: 常州赛一号安置房有限公司建设江苏恒鑫正茂科技有限公司屋顶25㎡光伏分布式光伏电站项目

日期	2018年1月9日 星期二	气候	晴	气温	5℃~3℃
监理人员动态:	在屋顶上,对现场施工情况进行检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工方人员动态:	现场管理人员1名,现场施工工人20人;				
施工机械动态:	无.				
施工进度情况	光伏区: 5#厂房屋顶直流电缆绑扎以及场区垃圾清理; 4#厂房屋顶支架接地扁铁焊接,直流电缆敷设以及光伏板接地线安装; 6#厂房屋顶支架斜撑安装以及支架接地扁铁焊接;				
检查发现的问题	现场成品保护不到位,部分电缆桥架存在变形情况发生;				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对已变形的桥架进行修复;				
协调内容或其他	无.				
记录人	刘士发		总监签阅	刘士发	

