

监 理 日 志

工程名称: 常州赛尔新能源有限公司赛尔光伏科技有限公司屋顶光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 13 日 星期六	气候	晴转多云	气温	6℃~6℃
监理人员动态:	在场 1 人, 对现场施工情况进行检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工方人员动态:	现场施工人员 2 人;				
施工机械动态:	无.				
施工进度情况	光伏区: 6#厂房屋顶光伏板接地线安装; 2#、6#厂房屋顶支架基础三角底座膨胀螺栓防水处理; (光伏支架盖板下方汇流箱本体接地线以官桥室外接地线 安装完成)				
检查发现的问题	支架底座垂直度与水平偏差不符合现行国家标准 GB50794-2012 的 有关规定;				
处理措施、意见、结果	要求施工单位及时对支架安装质量进行排查并整改;				
协调内容或其他	无.				
记录人	刘超		总监签阅	刘超	

