

监 理 日 志

工程名称: 常州赛思电气有限公司承建武进高新区鑫宏利科技有限公司屋顶光伏安装项目

日期	2018年1月1日 星期二	气候	阴转多云	气温	9℃~3℃
监理人员动态: 在施工现场:			材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工方人员动态: 现场管理人员 2名, 现场施工人员 3名:					
施工机械动态: 无.					
施工进度情况	未知, 所有支架基础三角底座螺栓螺母等件处理完毕 故: [施工现场举行项目竣工验收, 检查了7#、6#、4# 光伏支架施工质量].				
检查发现的问题	无.				
处理措施、意见、结果	无.				
协调内容或其他	无.				
记录人	刘士发		总监签阅	刘士发	

