

监 理 日 志

工程名称: 滨海国家新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 10 日 星期三	气候	晴	气温	-8℃/-2℃
监理人员动态:	陈启亮. 程永雄.	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	08人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	电缆桥架安装.				
检查发现的问题	对现场进行了专项检查, 问题如下: 1. 箱变旁、预制仓周边场地未平整, 垃圾未清理; 2. 个别 MC4 接头露在外; 3. 个别汇流箱防火泥封堵未完善. 4. 电缆桥架盖板、环接地网未施工完成. 5. 一处组件表面有滑痕. 6. 屋面垃圾未清理, 包括排水沟内垃圾. 7. 已完成的接地扁钢, 搭接, 个别处不规范. 8. 部分电缆桥架固定不牢靠. 9. 组件部分表面灰土较厚, 存在遮挡. 10. 组件阵列局部不平直. 等.				
处理措施、意见、结果	针对以上问题, 汇总为整改通知单及附录清单, 要求整改. 大风天气, 要求屋面施工时, 电缆桥架盖板压实, 固定牢靠.				
协调内容或其他					
记录人	陈启亮	总监签阅	薛生财		