

监 理 日 志

工程名称: 华能风电场内1.5MW风力发电机组

日期	2018年1月14日 星期日	气候	多云	气温	-10/-9℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	23人				
施工机械动态:	吊车一辆				
施工进度情况	1. 南屋面主梁安装 2. 北屋面钢筋木模板安装 3. 电缆竖井焊接安装				
检查发现的问题	1. 17#轴钢筋模板未设保护层 2. 1-9#轴在架基础防护栏未防护到位				
处理措施、意见、结果	1. 现场监督整改 2. 现场监督整改, 一薄膜, 二栏杆				
协调内容或其他	共同商议组件分电压不分色安装				
记录人	李金荣	总监签阅	李维年		