

监 理 日 志

工程名称: 华锐风电大车由棚15KV变电所项目

日期	2018年1月23日 星期二	气候	晴	气温	-11℃/-14℃
监理单位动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 26人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 南屋面逆变器底座焊接 2. 北屋面主次梁安装				
检查发现的问题	1. 因昨天下雪, 今日施工通道未清理到位, 遗留安全隐患 2. 组件接地线不牢固 6处				
处理措施、意见、结果	1. 清理施工通道积雪 2. 重新加固组件接地线并全面检查 3. 已整改				
协调内容或其他					
记录人	李金梁	总监签阅	李维军	记录人	