

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 12 日 天气: 晴

星期: 五 气温: -11— -5℃

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15Wp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 1. 屋顶施工现场发现个别人员未带安全帽, 提醒后均已佩戴安全帽。 现场质量检查: 1. (纵横厂房)屋顶施工现场组件在安装过中发现个别组件排列不整齐现象, 提醒后均已整改. 2. 配电房基础浇筑, 整个浇筑过程未出现异常, 施工操作基本按相关规范要求施工, 振捣均匀未出现胀模现象。	
乘 施 工 情 况	施工单位 合肥富春园林 建设工程有限公司 汉新邢台新能源 科技有限公司 汉新邢台新能源 科技有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. (纵横厂房)屋顶施工现场组件已安装20% 2. 配电房基础浇筑已完成100%
其 它 事 项	1. 瓦夹拉拔力抽样测试。	

本日现场监理 人员	张金星、赵旭
记录人：赵旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

