

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 28 日 天气: 小雪

星期: 日 气温: -10—1C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 1 外线顶管施工现场, 未发现安全隐患。 现场质量检查: 1.外线顶管, 符合设计要求。	
	乘	施 工 单 位 施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	合肥富春园林 建设工程有限公司。	1 外线顶管, 8 人, (场内完成50%)

其它事项	因有小雪，其它施工暂停。	
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
记录人：赵旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

