监理日志()

日期: 2018年3月10日 天气: 晴星期: 六 气温: 9—1C° 工程分類: 沙河東河東東外公田有限公司15MWn 层面光伏发电项目

| 工程名 | 名称:沙河市汉 玻 | 光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目 |
|-----------------|------------------|--------------------------------|
| | 现场安全巡视 | |
| | | 1. 屋面施工现场,未发现安全隐患。 |
| | | |
| | | 2. 配电房施工现场,有两人未佩戴安全帽,提醒后,佩戴齐全。 |
| 监 | | |
| 理 | 现场质量检查: | |
| エ | | |
| 作 | | 1.屋面4平方,25平方,150平方线路敷设,符合要求。 |
| îl· 情 | | 2. 屋面桥架,逆变器安装,符合要求。 |
| | | |
| 况 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 乘 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | | |
| | | |
| 施 | 建设工程有限 | |
| エ | 公司。 | 2. 屋面桥架,逆变器,汇流箱安装,20人,完成65% |
| 情 | | 3. 配电房砌墙,6人,完成100% |
| 况 | | |
| 196 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其 | | |
| 它 | | |
| 事 | | |
| 项 | | |
| | | |
| 本日野 | | |
| 本日现场监理 人员 张: | | 张金星、赵旭 |
| 记录人:张金星 | | │ 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): |
| ~~~/ | 7. 1V7V | |



