

监 理 日 志 ()

日期: 2018年4月1日 天气: 晴,

星期: 日 气温: 23—6C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡	
	1. 配电房施工现场未发现安全隐患。	
乘 施 工 情 况	现场质量检查:	1. 配电房开关柜二次设备接线, 符合设计要求。
		2. 配电房院墙砌砖, 符合要求。
		。
		。
	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	合肥富春园林 建设工程有限公司。	1. 配电房开关柜二次设备接线, 5人完成99% 2. 配电房院墙砌砖, 6人完成30%

其它事项	今天航拍	
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

