

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 23 日 天气: 阴

星期：一 气温：16—8C°

工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监理单位 工作情况	现场安全巡查 C1屋面施工现场发现有4人未佩戴安全帽，提醒后，均佩戴齐全。 现场质量检查： ， C1屋面4平方线缆敷设，符合要求。 ， 。 。	
	施工单位	施工内容及进度
施工单位 工作情况	合肥富春园林建设工程有限公司。	C1屋面4平方线缆敷设10人。完成30%

其它事项	今天初检验收，详见监理初检报告。	
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

