

监 理 日 志 ()

日期：2018 年 4 月 24 日 天气：多云
星期：二 气温： 16—8C°
工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡 C1屋面施工现场发现有3人未佩戴安全帽，提醒后，均佩戴齐全。	
	现场质量检查： ， C1屋面4平方线缆敷设，符合要求。 ， 。 。	
乘	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况	合肥富春园林 建设工程有限 公司。	C1屋面4平方线缆敷设5人。完成40%
其 它 事 项		
本日现场监 理 人 员	张金星、赵旭	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

