

监 理 日 志 ()

日期：2018 年 4 月 25 日 天气：晴
星期：三 气温： 26—13℃
工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡 C1屋面施工现场未发现安全隐患。	
	现场质量检查： ， C1屋面4平方线缆敷设，MC4接头制作。符合要求。 ， 。 。	
乘	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况	合肥富春园林 建设工程有限公司。	C1屋面4平方线缆敷设，MC4接头制作10人。完成100%
其 它 事 项		
本日现场监 理人员	张金星、赵旭	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

