

监 理 日 志 ()

日期：2018 年 4 月 9 日 天气：晴，
星期：一 气温： 18—10°
工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡	
	1. 配电房施工现场未发现安全隐患。 2. 箱变台阶抹灰现场未发现安全隐患。	
乘 施 工 情 况	现场质量检查：	
	1. 配电房开关柜二次设备调试，测试，符合设计要求。 2.箱变台阶抹灰，符合要求。	
乘 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	合肥富春园林建设工程有限公司。	1. 配电房开关柜二次设备调试，测试，5人完成90% 2. 箱变台阶抹灰，4人完成30%

其它事项		
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

