

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 03 月 08 日

天气: 5-15℃

星期: 四

气温: 8-21

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理现场巡视发现临时配电箱体没有接地保护, 责令施工方现场整改. 2. 现场开孔已做防腐. 3. 雨后施工, 现场场地泥泞, 告知施工方做好防滑措施.	
施 工 情 况	施工单位 常州天合光伏发电有限公司	施工内容及进度 现场施工2人25人, 管理人员3人. 支架安装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠 王洪伟
记录人: 王洪伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

