

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 03 月 10 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 6-21℃

工程名称: 衡阳县9.7MW光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	监理现场巡视发现: 1. 部分组串之间落差太大. 责令施工方整改. 2. 部分组件压块缝隙太大. 责令施工方整改. 3. 现场垃圾. 没有清理.	
施 工 情 况	施工单位 常州天合光伏 发电系统有限公司	施工内容及进度 一台挖机平整现场. 一台汽吊吊装组件. 现场施工22人25人. 管理人员3人. 组件吊装. 倒运. 安装. 跨组串接地沟开挖.
其 它 事 项	工作联系单一份.	
本日现场监理人员		严卫忠. 王洪伟
记录人: 王洪伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建