

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 20 日

星期: 五

天气: 小雨

气温: 22 ~ 27 °

工程名称: 衡水县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	监理巡视发现: 1. 个别地方接地沟深度不够; 2. 个别组件同接地沟深度达不到设计要求; 3. 个别组件安装时压块未紧固; 4. 个别组件安装时同组组件存在高度现象; 以上问题施工现场已联系现场施工负责人逐一检查及整改.	
施 工 情 况	施工单位 常州天合光伏发电有限公司	施工内容及进度 施工现场发电机电台, 三轮车一辆, 施工人数 37 人; 组件累计安装 293 组;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠、王洪伟、邵伟、王健
记录人:	邵伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):