

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 2 日

星期: 三

上: 雨
天气: 多云

气温: 21~28°

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	上午: 因下雨, 为施工方未施工 上午: 监理学习监理资料及云平台的应用. 下午: 现场检查雨后光伏现场是否遭到破坏, 以及对施工进度是否造成影响.
----------------------------	---

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	常州天合光伏发电系统有限公司	因下雨, 施工方未施工.

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员: 严卫忠, 王洪伟, 邵伟, 王健

记录人: 邵伟 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):