

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 5月 12日

天气: 多云

星期: 六

气温: 22~27⁰

工程名称: 衡水县 9.7MW 光伏扶贫项目

监
理
工
作
情
况

上午: 巡视箱变基础、~~电缆~~支模、电缆沟开挖均符合设计要求;

下午: 巡视箱变基础、预制仓基础支模者均符合设计要求; 预制仓预留窗口位置与设计要求不符, 已联系现场负责人整改.

逆变器支架焊接个别地方未刷防腐漆已联系现场负责人逐一检查及整改.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

常州
天
合
光
伏

发电
系统
有限公司

施工现场发电机二台, 三轮车一辆, 现场施工人数 27 人;
区域一、三箱变基础, SVG 基础支模;
预制仓基础钢筋绑扎;
区域一交流电缆沟开挖;
区域三逆变器支架焊接.

其
它
事
项

葛经理到现场检查工作.

本日现场监理人员

严卫忠, 王洪伟, 邵伟, 王健

记录人:

邵伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):