

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 13 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 23-31℃

工程名称: 衡水县9.7MW光伏扶贫项目A

监 理 工 作 情 况	上午: 监理巡视交流电缆沟、逆变器支架焊接均符合设计要求; 预制砼基础钢筋绑扎符合设计要求; 下午: 看立杆箱变基础、SVG基础、预制砼基础底板浇筑均符合规范要求;	
施 工 情 况	施工单位 常州发电系统有限公司	施工内容及进度 施工现场发电机二台, 三轮车一辆, 货车一辆; 沟 区域一交流电缆开挖; 区域三逆变器支架焊接 箱变基础、SVG基础, 预制砼基础底板浇筑。
其 它 事 项	8:30	
本日现场监理人员		严卫忠、王洪伟、邵伟、王健
记录人: 邵伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):