

监 理 日 志

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年5月19日 星期六	气候	晴	气温	25 ~ 35°
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 27人					
施工机械动态: 三轮车八辆					
施工进度情况	1. 清理光伏场区内垃圾. 2. 霞流村桩基基础打孔. 3. 区域一、二逆变器直流电缆接线.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		