

监 理 日 志

工程名称: 隰县东县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年5月22日 星期二	气候	多云	气温	19 ~ 25°
监理单位动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 27人					
施工机械动态: 三轮车一辆					
施工进度情况	1. 霞流村桩基础打桩; 2. 区域一交流电缆(3×150mm²)回填; 3. 区域三交流电缆(3×150mm²)架线;				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	县委领导及业主(城建投)到马脑寨村现场检查指导工作。				
记录人	郭伟		总监签阅		