

监 理 日 志

工程名称: 新丰县9.7MW光伏电站项目

日期	2018 年 8 月 6 日 星期一	气候	晴	气温	28-39℃
监理单位动态: 监理人员 3 人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场施工 人员 36 人					
施工机械动态: 焊机一台					
施工进度情况	逆变器安装 13 组 4 平方电缆敷设 组件安装 20 组 M4 螺栓连接 并网 1 个汇流箱				
检查发现的问题	现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者。 测量正在安装的组件高度, 符合设计要求。 检查直流电缆敷设情况, 符合要求。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	协助华阳检测工作。 中午城建委至现场检查工作。				
记录人	王 建		总监签阅		