

监 理 日 志

工程名称: 新宁县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年8月8日 星期三	气候	晴	气温	27-38℃
监理单位动态: 现场监理人员 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 现场施工人员 1人					
施工机械动态: 焊机一台、发电机一台					
施工进度情况	第一、组件安装 12组。 第二、汇流箱、逆变器做防水封堵。 第三、支架安装 4组。				
检查发现的问题	第一、对现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者。 第二、巡视汇流箱、逆变器做封堵, 符合要求。 第三、巡视组件与支架安装情况, 无不良, 符合要求。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王健		总监签阅		