

监 理 日 志

工程名称: 衡阳县9.7MW光伏扶贫项目

日期	: 2018年8月13日 星期二	气候	晴	气温	26-37℃
监理单位动态: 现场监理人员 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 现场施工人员 26人					
施工机械动态: 现场暂无大型施工机械					
施工进度情况	第一、设备基础踏步砌筑。 第二、组件接地连接、组件消缺。 第三、4平方直流电缆敷设。				
检查发现的问题	第一、现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未饮酒, 精神不振者。 第二、对组件接地线连接进行现场巡视。				
处理措施、意见、结果	符合设计要求。 第三、对设备基础踏步砌筑进行巡视。 符合要求。				
协调内容或其他	无				
记录人	王健		总监签阅		