

监 理 日 志

工程名称: 浙东县9.7MW光伏项目

日期	2018年8月15日 星期三	气候	晴	气温	27-29℃
监理人员动态: 现场监理人员2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 现场施工人员20人					
施工机械动态: 现场暂无大型施工机械					
施工进度情况	第一、组件消缺。 第二、汇流箱接地。 第三、环网柜接地沟开挖。 第四、组件接地沟开挖。				
检查发现的问题	第一、对现场进行安全巡视检查, 施工人员某条线路未穿戴安全带, 无防晒, 精神不振者。				
处理措施、意见、结果	第二、对接地环网开挖、组件接地沟开挖进行巡视检查, 符合设计要求。 第三、对汇流箱接地制作巡视, 符合设计要求。				
协调内容或其他	无				
记录人	王健		总监签阅		