

监 理 日 志 ()

日期: 2008 年 8 月 27 日 天气: 微雨
 星期: 一 工程名称: 谢东具 9.7 mwp 充水扶空塔
 气温: 26℃

监 理 工 作 情 况	第一、现场安全巡视检查, 施工人员穿安全带, 无饮酒, 精神不振者。 第二、巡视检查设备安装的国挂, 符合设计要求。 第三、检查组串接地焊接, 无异常, 符合设计要求。 第四、巡视检查接地环网已制作完成部分, 符合设计要求。 第五、制作监理资料。	
施 工 情 况	施工单位 湖南力峰建设有限公司	施 工 内 容 及 进 度 第一、现场改接环网。 第二、国挂安装全部完成。 第三、接地环网及组串接地焊接。 第四、场址垃圾清理。
其 它 事 项	现场施工人员 20 人。	
本日现场监理人员		王洪伟 王健
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):